

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1582

Del 10/11/2022

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;  
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

**PRG. SPESA: 2021 / 82 - MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE**

**CONTO: 71510000045 MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE**

**Fornitore: (467) REVI SRL**

<u>Prot. Elett.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Ordine</u>	<u>Data Ord.</u>
0000UFVBQD0000035284	13/06/2022	118	31/05/2022	€ 6.100,00	Z5832EB776	OD2121/9	05/10/2021
MOD PAG: BONIFICO BANCARIO C/C DEDICATO 30 G IBAN: IT21M0306916028100000002737							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z5832EB776		€ 6.100,00

**Totale Fornitore - 467 € 6.100,00**

**TOTALE CONTO - 71510000045 € 6.100,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 82 € 6.100,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 6.100,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000045 € 6.100,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z5832EB776 € 6.100,00**

### NOTE

durc valido fino al 03/02/2023

Operatore:

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33001696	Data richiesta	06/10/2022	Scadenza validità	03/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RE.V.I. S.R.L.
Codice fiscale	02718710755
Sede legale	VIALE SPAGNA 6 SURBO LE 73010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Al Dott./RUP Fabio Scattarella  
Dirigente Responsabile della U.O.S  
Patrimonio ed Economato  
Sede

**OGGETTO: Fornitura di SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICA FUNZIONALE DI N. 10 AUTOCLAVI DI ARPA PUGLIA.  
Attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte della ditta REVI SRL per il DAP TA**

**C.I.G. Z5832EB776**

In relazione al contratto stipulato a mezzo RDO 2860723 PROT.0067821-449 del 04.10.2021 CIG: Z5832EB776 NS Verbale n 90/22 del 16/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICA FUNZIONALE DI N. 10 AUTOCLAVI DI ARPA PUGLIA, DI CUI N. 3 AUTOCLAVI AL DAP TARANTO : FEDEGARI FVM3 S/N NB1311AH - PBI B14 S/N 024828 - PBI B14 S/N 024827 RDP N 22930-22931-22932 del 21/10/21, il sottoscritto, Dott. Sergio Ranieri, in qualità di Direttore dell'Esecuzione per il DAP di TARANTO, attesta che la Ditta REVI SRL, corrente in viale Spagna 6 73010 SURBO (LE) (P.IVA IT02718710755), ha eseguito la prestazione dedotta in obbligazione, oggetto dell'affidamento, nei termini e nei modi contrattualmente prescritti.  
Tanto premesso, nulla osta al pagamento della relativa fattura.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Esecuzione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **215040**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFVBQD**

## Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02718710755**  
Codice fiscale: **02718710755**  
Denominazione: **REVI SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

## Dati della sede

Indirizzo: **VIALE SPAGNA, 6**  
CAP: **73010**  
Comune: **SURBO**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LE**  
Numero di iscrizione: **LE176126**  
Capitale sociale: **52000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: **0832361578**  
Fax: **0832363450**

## Riferimento amministrativo

Riferimento: **Z5832EB776**

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**  
Codice Fiscale: **05830420724**  
Denominazione: **A.R.P.A. PUGLIA**

## Dati della sede

Indirizzo: **CORSO TRIESTE 27**  
CAP: **70126**  
Comune: **BARI**  
Provincia: **BA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-05-31** (31 Maggio 2022)  
Numero documento: **118**  
Importo totale documento: **6100.00**  
Causale: **FATTURA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO 2860723**  
Data ordine di acquisto: **2021-10-04** (04 Ottobre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5832EB776**

## Dati relativi al trasporto

## Altri dati

Indirizzo di resa: **CORSO TRIESTE 27**  
CAP indirizzo di resa: **70126**

Comune di resa: **BARI**  
Provincia di resa: **BA**  
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO VS RDO 2860723 PROT.0067821-449 DEL 04.10.2021 CIG: Z5832EB776 NS Verbale n 90/22 del 16/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICA FUNZIONALE DI N. 10 AUTOCLAVI DI ARPA PUGLIA DAP LECCE : FEDEGARI FVA3/A1 S/N NB1415AL RDP N 22926 del 18/10/21 RDP N 22998 del 15/03/2022 DAP BARI : FEDEGARI FVA3/A1 S/N NB1414AL FVM3 S/N NB0559AF RDP N 22927-22928 del 18/10/21 RDP N 22958 del 30/11/2021 DAP BRINDISI : FEDEGARI FVS2 S/N 7234 FVG3 S/N NBF503BB RDP N 22933-22934 del 21/10/21 DAP TARANTO : FEDEGARI FVM3 S/N NB1311AH - PBI B14 S/N 024828 - PBI B14 S/N 024827 RDP N 22930-22931-22932 del 21/10/21 DAP FOGGIA : FEDEGARI FVA3/A1 S/N NB1413AL PBI VSR-M-S S/N 30980 RDP N 22929 del 19/10/21**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE PREVENT.VERIFICHE FUNZIONALI**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-10-01** (01 Ottobre 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)  
Valore unitario: **5000.00**  
Valore totale: **5000.00**  
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **5000.00**  
Totale imposta: **1100.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento


Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2022-05-31** (31 Maggio 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2022-06-30** (30 Giugno 2022)  
Importo: **5000.00**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT21M0306916028100000002737**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **16028**  
Codice BIC: **BCITITMM**



Scheda di Manutenzione Preventiva Generale ARPA PUGLIA

ANAGRAFICA APPARECCHIATURA		INV N°: 0001568	Data verifica: 21/10/2021
DESCRIZIONE: AUTOCLAVE VERTICALE		PRODUTTORE: FEDEGARI	
MODELLO: FVM/3		S/N: NB1311AH	
PRESIDIO: ARPA DAP TARANTO	REPARTO: AUTOCLAVI	STANZA: ---	

Misura			
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401016467	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017904	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017913	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017946	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temp+Pressione	Modello: PRESSURE DISK	S/N: 3501008637	Scadenza taratura: 18/05/2022

	<b>Procedura Manutentiva</b> (spuntare le operazioni eseguite. Se non è possibile eseguire l'operazione indicare con N.A. = Non applicabile, eventualmente spiegare nelle note)
✓	Ispezione dell'interno della camera e del portello dell'autoclave per controllarne lo stato di conservazione;
✓	Pulizia delle superfici interne della camera con detergente idoneo per superfici in acciaio, con la rimozione di eventuali residui e incrostazioni. Pulizia e disincrostazione di pompa da vuoto, scambiatori di calore e tubazioni;
✓	Controllo e verifica della perfetta efficienza delle valvole di sovrappressione e di tutti i dispositivi preposti alla sicurezza dello strumento (es. membrane, molle, microswitch, valvole di sicurezza, fotocellule, pulsanti di emergenza etc);
✓	Verifica ed eventuale sostituzione di tubazioni e guarnizioni/otturatori dell'impianto idraulico e pneumatico;
✓	Verifica ed eventuale sostituzione di elettrovalvole, valvole pneumatiche e valvole manuali;
✓	Controllo dei circuiti elettrici e pulizia dei contatti;
✓	Verifica e manutenzione dell'impianto meccanico (distributore fluidi, morsetti, catena motore porta lato sterile e lato-non sterile). Lubrificazione delle parti meccaniche in movimento;
✓	Verifica del buon funzionamento di: pompa vuoto, pompa acqua, compressore aria, motore porta lato sterile; motore porta lato non sterile;
✓	Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione di tutti i filtri (vapore, acqua di rete, acqua deionizzata, aria compressa, aria sterile, pozzetto camera, pompa da vuoto)
✓	Verifica del buon funzionamento ed eventuale regolazione dei pressostati;
✓	Verifica del buon funzionamento del controllore di processo
N.A.	Verifica della stampante e/o registratore (se presenti);
N.A.	Esecuzione del vacuum test ed eliminazione di eventuali perdite;
N.A.	Taratura delle sonde di temperatura, tramite l'uso di strumentazione munita di un certificato di taratura in corso di validità, ad almeno i seguenti punti: 100 °C - 121 °C - 134 °C - 140 °C; <span>☐ ok</span> <span>☐ non ok</span>
N.A.	Controllo, tramite l'uso di strumentazione munita di un certificato di taratura in corso di validità, delle sonde di pressione e del timer ad almeno i seguenti punti: Pressione: 0,10 bar abs - 1,00 bar abs - 2,00 bar abs - 3,00 bar abs; Tempo: 5 min - 10 min -15 min - 20 min. <span>☐ ok</span> <span>☐ non ok</span>
✓	Controllo dell'efficienza dei processi di sterilizzazione attraverso l'uso di indicatori di sterilizzazione; Etichetta indicatore biologico: <div></div> <span>ESITO:</span> <input checked="" type="checkbox"/> ok <span>☐ non ok</span>
✓	Esecuzione di cicli di prova, compatibili con quelli applicati dal laboratorio (tempi e temperature), con registrazione e







Scheda di Manutenzione Preventiva Generale ARPA PUGLIA

	stampa del grafico di temperatura.
--	------------------------------------

ESITO ESAME VISIVO	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato
ESITO ESAME STRUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato
ESITO FINALE	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato

<p><b>Ricambi utilizzati ed Eventuali Note</b></p> <p>- <b>Eseguite prove termometriche sui seguenti cicli di sterilizzazione come da indicazioni degli operatori:</b></p> <p><b>121°C 15 MINUTI</b></p> <p>- <b>Assenza dei rotoli di carta per la stampante dell'apparecchiatura.</b></p>
---


<b>Tecnico Verificatore</b>	<b>Responsabile Tecnico</b>
Firma 	Firma 



Scheda di Manutenzione Preventiva Generale ARPA PUGLIA

ANAGRAFICA APPARECCHIATURA	INV N°: 0001570	Data verifica: 21/10/2021
DESCRIZIONE: AUTOCLAVE VERTICALE	PRODUTTORE: PBI INTERNATIONAL	
MODELLO: B14	S/N: 024828	
PRESIDIO: ARPA DAP TARANTO	REPARTO: AUTOCLAVI	STANZA: ---

Misura			
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401016494	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017534	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017914	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017919	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temp+Pressione	Modello: PRESSURE DISK	S/N: 3501008641	Scadenza taratura: 18/05/2022

	Procedura Manutentiva (spuntare le operazioni eseguite. Se non è possibile eseguire l'operazione indicare con N.A. = Non applicabile, eventualmente spiegare nelle note)
✓	Ispezione dell'interno della camera e del portello dell'autoclave per controllarne lo stato di conservazione;
✓	Pulizia delle superfici interne della camera con detergente idoneo per superfici in acciaio, con la rimozione di eventuali residui e incrostazioni. Pulizia e disincrostazione di pompa da vuoto, scambiatori di calore e tubazioni;
✓	Controllo e verifica della perfetta efficienza delle valvole di sovrappressione e di tutti i dispositivi preposti alla sicurezza dello strumento (es. membrane, molle, microswitch, valvole di sicurezza, fotocellule, pulsanti di emergenza etc);
✓	Verifica ed eventuale sostituzione di tubazioni e guarnizioni/otturatori dell'impianto idraulico e pneumatico;
✓	Verifica ed eventuale sostituzione di elettrovalvole, valvole pneumatiche e valvole manuali;
✓	Controllo dei circuiti elettrici e pulizia dei contatti;
✓	Verifica e manutenzione dell'impianto meccanico (distributore fluidi, morsetti, catena motore porta lato sterile e lato-non sterile). Lubrificazione delle parti meccaniche in movimento;
N.A.	Verifica del buon funzionamento di: pompa vuoto, pompa acqua, compressore aria, motore porta lato sterile; motore porta lato non sterile;
N.A.	Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione di tutti i filtri (vapore, acqua di rete, acqua deionizzata, aria compressa, aria sterile, pozzetto camera, pompa da vuoto)
✓	Verifica del buon funzionamento ed eventuale regolazione dei pressostati;
✓	Verifica del buon funzionamento del controllore di processo
N.A.	Verifica della stampante c/o registratore (se presenti);
N.A.	Esecuzione del vacuum test ed eliminazione di eventuali perdite;
N.A.	Taratura delle sonde di temperatura, tramite l'uso di strumentazione munita di un certificato di taratura in corso di validità, ad almeno i seguenti punti: 100 °C - 121 °C - 134 °C - 140 °C; <span style="float:right">☐ ok    ☐ non ok</span>
N.A.	Controllo, tramite l'uso di strumentazione munita di un certificato di taratura in corso di validità, delle sonde di pressione e del timer ad almeno i seguenti punti: Pressione: 0,10 bar abs - 1,00 bar abs - 2,00 bar abs - 3,00 bar abs; Tempo: 5 min - 10 min -15 min - 20 min. <span style="float:right">☐ ok    ☐ non ok</span>
✓	Controllo dell'efficienza dei processi di sterilizzazione attraverso l'uso di indicatori di sterilizzazione; Etichetta indicatore biologico: <div></div> <span style="float:right">ESITO:    ✗ ok    ☐ non ok</span>
✓	Esecuzione di cicli di prova, compatibili con quelli applicati dal laboratorio (tempi e temperature), con registrazione e







Scheda di Manutenzione Preventiva Generale ARPA PUGLIA

	stampa del grafico di temperatura.
--	------------------------------------

ESITO ESAME VISIVO	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato
ESITO ESAME STRUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato
ESITO FINALE	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato

<p>Ricambi utilizzati ed Eventuali Note</p> <p>- Eseguite prove termometriche sui seguenti cicli di sterilizzazione come da indicazioni degli operatori:</p> <p>121°C 15 MINUTI</p> <p>120°C 30 MINUTI</p> <p>- Le prove termometriche hanno evidenziato uno scostamento della temperatura all'interno della camera di circa 3°C. Pertanto, durante la fase di sterilizzazione, affinché all'interno della camera si raggiunga la temperatura di 121°C bisogna impostare l'autoclave ad una temperatura di 124°C.</p>
---


Tecnico Verificatore	Responsabile Tecnico
Firma 	Firma 



Scheda di Manutenzione Preventiva Generale ARPA PUGLIA

ANAGRAFICA APPARECCHIATURA	INV N°: 0001571	Data verifica: 21/10/2021
DESCRIZIONE: AUTOCLAVE VERTICALE	PRODUTTORE: PBI INTERNATIONAL	
MODELLO: B14	S/N: 024827	
PRESIDIO: ARPA DAP TARANTO	REPARTO: AUTOCLAVI	STANZA: ---

Misura			
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401016467	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017904	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017913	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temperatura	Modello: S-MICRO WL	S/N: 3401017946	Scadenza taratura: 18/05/2022
Sonda Temp+Pressione	Modello: PRESSURE DISK	S/N: 3501008637	Scadenza taratura: 18/05/2022

	Procedura Manutentiva (spuntare le operazioni eseguite. Se non è possibile eseguire l'operazione indicare con N.A. = Non applicabile, eventualmente spiegare nelle note)
✓	Ispezione dell'interno della camera e del portello dell'autoclave per controllarne lo stato di conservazione;
✓	Pulizia delle superfici interne della camera con detergente idoneo per superfici in acciaio, con la rimozione di eventuali residui e incrostazioni. Pulizia e disincrostazione di pompa da vuoto, scambiatori di calore e tubazioni;
✓	Controllo e verifica della perfetta efficienza delle valvole di sovrappressione e di tutti i dispositivi preposti alla sicurezza dello strumento (es. membrane, molle, microswitch, valvole di sicurezza, fotocellule, pulsanti di emergenza etc);
✓	Verifica ed eventuale sostituzione di tubazioni e guarnizioni/otturatori dell'impianto idraulico e pneumatico;
✓	Verifica ed eventuale sostituzione di elettrovalvole, valvole pneumatiche e valvole manuali;
✓	Controllo dei circuiti elettrici e pulizia dei contatti;
✓	Verifica e manutenzione dell'impianto meccanico (distributore fluidi, morsetti, catena motore porta lato sterile e lato-non sterile). Lubrificazione delle parti meccaniche in movimento;
N.A.	Verifica del buon funzionamento di: pompa vuoto, pompa acqua, compressore aria, motore porta lato sterile; motore porta lato non sterile;
N.A.	Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione di tutti i filtri (vapore, acqua di rete, acqua deionizzata, aria compressa, aria sterile, pozzetto camera, pompa da vuoto)
✓	Verifica del buon funzionamento ed eventuale regolazione dei pressostati;
✓	Verifica del buon funzionamento del controllore di processo
N.A.	Verifica della stampante e/o registratore (se presenti);
N.A.	Esecuzione del vacuum test ed eliminazione di eventuali perdite;
N.A.	Taratura delle sonde di temperatura, tramite l'uso di strumentazione munita di un certificato di taratura in corso di validità, ad almeno i seguenti punti: 100 °C - 121 °C - 134 °C - 140 °C; <span style="float:right"><input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> non ok</span>
N.A.	Controllo, tramite l'uso di strumentazione munita di un certificato di taratura in corso di validità, delle sonde di pressione e del timer ad almeno i seguenti punti: Pressione: 0,10 bar abs - 1,00 bar abs - 2,00 bar abs - 3,00 bar abs; Tempo: 5 min - 10 min -15 min - 20 min. <span style="float:right"><input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> non ok</span>
✓	Controllo dell'efficienza dei processi di sterilizzazione attraverso l'uso di indicatori di sterilizzazione; Etichetta indicatore biologico: <div></div> <span style="float:right">ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> non ok</span>
✓	Esecuzione di cicli di prova, compatibili con quelli applicati dal laboratorio (tempi e temperature), con registrazione e





Scheda di Manutenzione Preventiva Generale ARPA PUGLIA

	stampa del grafico di temperatura.
--	------------------------------------

ESITO ESAME VISIVO	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato
ESITO ESAME STRUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato
ESITO FINALE	<input checked="" type="checkbox"/> superato	<input type="checkbox"/> non superato

<p><b>Ricambi utilizzati ed Eventuali Note</b></p> <p>- <b>Eseguite prove termometriche sui seguenti cicli di sterilizzazione come da indicazioni degli operatori:</b></p> <p><b>121°C 15 MINUTI</b></p> <p><b>120°C 30 MINUTI</b></p> <p>- <b>Le prove termometriche hanno evidenziato uno scostamento della temperatura all'interno della camera di circa 3°C. Pertanto, durante la fase di sterilizzazione, affinché all'interno della camera si raggiunga la temperatura di 121°C bisogna impostare l'autoclave ad una temperatura di 124°C.</b></p>
--

<p><b>Tecnico Verificatore</b></p> <p>Firma </p>	<p><b>Responsabile Tecnico</b></p> <p>Firma </p>
---	--



**AL        RUP        *Ing. Cagnazzi Nicola***  
Direttore U.O.C. Gestione  
Tecnica e Manutentiva,  
Patrimonio e Economato  
ARPA PUGLIA

**Oggetto : trasmissione dell' *Attestazione di regolare esecuzione* dell'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale , per le 10 autoclavi in dotazione presso i vari dipartimenti ARPA della regione puglia.**

**Ditta aggiudicatrice Socirtà Revi s.r.l. (P.IVA:02718710755)**

**CIG: Z5832EB776**

In allegato:

- l' attestazione di regolare esecuzione della prestazione svolta dalla Società Revi s.r.l. presso il Dipartimento di Brindisi, relativa al Servizio di Manutenzione autoclavi
- rapporto di servizio rilasciato dalla ditta al termine della manutenzione per le autoclavi in dotazione al dipartimento.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE DEL DAP BR**

*Dott.ssa Anna Maria D'Agnano*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)

PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)





**Al RUP**

**Ing. Cagnazzi Nicola**  
Direttore U.O.C. Gestione  
Tecnica e Manutentiva,  
Patrimonio e Economato  
ARPA PUGLIA

**Oggetto :Procedura telematica di R.d.O. sul Me.PA 2860723 del 03/09/2021 per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale ,di durata triennale, per n.10 autoclavi in dotazione presso i vari dipartimenti ARPA della regione puglia.**

**Ditta aggiudicatrice Societa' Revi s.r.l. (P.IVA:02718710755)**

**Conto di imputazione:7151000045 " manutenzione ordinaria attrzzature non sanitarie"**

**CIG: Z5832EB776**

**ATTESTASZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

In relazione al contratto in oggetto , la Dr.ssa Anna Maria D'Agnano Direttore del Dipartimento di Brindisi, nominato Direttore dell'Esecuzione del contratto , attesta che in data 02/11/2022 la Societa' Revi s.r.l. ha evaso l'ordinativo in oggetto secondo le modalita' richieste.

Tanto premesso, si invita il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Cagnazzi Nicola a provvedere alla predisposizione degli atti di liquidazione per la fornitura innanzi indicata.

Pertanto si allega copie dei report di avvenuta manutenzione rilasciato dalla Societa' Revi s.r.l. per l'intervento effettuato sulle tre autoclavi in dotazione presso il Dipartimento di Brindisi.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE DEL DAP BR**

*Dott.ssa Anna Maria D'Agnano*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)

PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Ordine di lavoro



Servizi di Ingegneria Clinica

N. TEL. 0832 361578 - FAX: 0832 363450

Rif. registrazione 20/02/2022 3.251/0		Rif. documento		Commessa STC/ARPAPU.0721	
Cliente 588 A.R.P.A. PUGLIA		Commessa STC.ARPAPU.0721			
Sede intervento VIA GIUSEPPE MARIA GALANTI 16 72100 BRINDISI BR		Reparto		Telefono/Rif. contatto 0831 099501	
Impianto AUT-VAPORE Sterilizzatrice a vapore		Matricola			
Descrizione intervento					

Data intervento	Risorsa	Servizio	Da fatt.	Ore lavorate	Ore trasferta	Ore prodotte	inizio lavori	fine lavori
02-11	Y1 DELL'ANNA GABRIELE	MANODOPERA-REVI	Si	2:00		5 1/2	09:00	14:30
02-11	Y1 DELL'ANNA GABRIELE	OREVIAGGIO	Si	1:00	1		08:30	15:00

Data chiusura rapporto servizio 02/11/2022

Primo intervento	
ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICHE FUNZIONALI CORRE DA CONTRATTO SU N° 3 AUTOCLAVI A VAPORE.	
- FEDEGANI MOD. FVG/3 SIN NBF 503BB - ESITO POSITIVO	
- FEDEGANI MOD. FVS/2 SIN 7234 - ESITO POSITIVO	
- FEDEGANI MOD. FVD/2 SIN NF2481 AB - ESITO NEGATIVO*	
Materiali utilizzati	
* LE TEMPERATURE, DURANTE LA FASE DI STERILIZZAZIONE, NON RIENTRANO NEI RANGE DI RIFERIMENTO (121°C ±1°C).	
Servizio completato	
Ulteriori lavori da eseguire	
si / no	
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

**D.A.P. LECCE**

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Al Dirigente Responsabile  
Gestione Tecnica, Manutentiva  
**Ing. Nicola Cagnazzi**

**OGGETTO:**      **Procedura telematica di R.d.O. sul MePA a procedura Aperta (2860723) del 03/09/2021 per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale, di durata triennale, per n. 10 autoclavi in dotazione presso i vari Dipartimenti Ambientali Provinciali dell'Arpa Puglia, ubicate nella varie sedi dipartimentali dell'Agenzia. Deliberazione n. 479 del 04/10/2021 di Arpa Puglia. Aggiudicataria: società Revi s.r.l. (P.IVA: IT02718710755). Conto di imputazione: 7151000045 - C.I.G. Z5832EB776 - Centro di costo: 11140104.000 D.A.P. Lecce Attestazione esecuzione manutenzione preventiva e verifica funzionale di n. 1 autoclave, ubicata presso Il D.A.P. di Lecce ARPA Puglia**

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità attesta che in data 15-03-2022 la Società Revi s.r.l. (P.IVA: IT02718710755) ha evaso il servizio in oggetto. Verificata la corrispondenza di quanto richiesto nella Lettera di Invito della procedura di cui trattasi, attesto che la ditta ha evaso in modo regolare la manutenzione preventiva e verifica funzionale di n. 1 autoclave, ubicata presso Il D.A.P. di Lecce ARPA Puglia.

Tanto premesso, invita il Dirigente Responsabile della Gestione Tecnica, Manutentiva, ing. Nicola Cagnazzi, ad liquidare la fattura alla ditta fornitrice del servizio in oggetto.

Allega in copia il Rapporto d'intervento STC.ARPAPU.0721 del 15/03/2022 dell'Autoclave da laboratorio in oggetto.

Distinti saluti.

Direttore Dipartimento di Lecce f.f.  
**dott. Antonio D'Angela**



Al Ing. Nicola Cagnazzi  
Dirigente Responsabile della U.O.S  
GTM  
Sede

**OGGETTO: Procedura telematica di R.d.O. sul MePA a procedura Aperta (2860723) DEL 03/06/2021, per l'affidamento del Servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale di durata triennale, per n°10 autoclavi in dotazione presso i vari Dipartimenti Ambientali Provinciali di Arpa Puglia.  
Delibera di approvazione delle risultanze della procedura ed aggiudicazione alla ditta REVI (P.I.: 02718710755) al prezzo complessivo di € 15.000,00, i.e. Conto di imputazione: 71510000045 "Manutenzione ordinaria attrezzature non sanitarie"**

**CIG: Z5832EB776**

In relazione al contratto stipulato a mezzo R.d.O. n. 2860723 sul Me.P.A., la sottoscritta, in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attesta che la Ditta REVI S.r.l. con sede in SURBO (LE) al viale Sagna n. 6 (P.IVA 02718710755), ha eseguito la prestazione dedotta in obbligazione, oggetto dell'affidamento, nei termini e nei modi contrattualmente prescritti.

Tanto premesso, invita il Dirigente Responsabile della U.O.S. GTM -Ing. Nicola Cagnazzi-, a provvedere alla predisposizione dell'atto di liquidazione per il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto, limitatamente alla quota parte delle prestazioni effettuate presso il DAP di Bari.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Esecuzione  
**Dott.ssa Francesca Ferrieri**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724





Al RUP Ing. Nicola Cagnazzi  
Dirigente Responsabile della U.O.S  
Gestione Tecnica e Manutentiva  
Sede

**OGGETTO: Attestazione di regolare esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale, di durata triennale, per n. 10 autoclavi in dotazione presso i vari Dipartimenti Ambientali Provinciali da parte della Società Revi s.r.l. (P.IVA: 02718710755) CIG: Z5832EB776**

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del D.A.P. di Foggia, attesta che la Società REVI Srl (P.I.: 02718710755), corrente in Surbo (LE) al Viale Spagna n. 6, ha eseguito la prestazione dedotta in obbligazione, oggetto dell'affidamento, nei termini e nei modi contrattualmente prescritti.

Tanto premesso, si invita il Responsabile Unico del Procedimento a provvedere alla predisposizione dell'atto di liquidazione della fattura n. 118 del 31.05.2022 emessa dalla Ditta per il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto.

Unitamente alla presente si trasmettono gli ordini di lavoro rilasciati in data 20.10.2021.

Distinti saluti.

L'assistente  
al Direttore dell'Esecuzione DAP Foggia  
Dott.ssa Fosaria Petruzzelli

Il Direttore dell'Esecuzione DAP Foggia  
Ing. Giovanni Napolitano

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Dipartimento Provinciale di Foggia**  
Via Giuseppe Rosati, 139 – FOGGIA  
Tel. 0881 316200 Fax 0881 665886  
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

Ordine di lavoro	CHIMICA
------------------	---------



Servizi di Ingegneria Clinica

N. TEL. 0832 361578 - FAX: 0832 363450

Rif. registrazione 19/10/21 2021 3 22929		Rif. documento 16/09/21 RDO - 2860723	
Cliente 588 A.R.P.A. PUGLIA		Commessa STE. ARPAPU 0721	
Sede intervento VIA ROSATI 139 71121 FOGGIA FG		Reparto	Telefono/Rif. contatto
Implanto		Matricola	
Descrizione intervento			

Data intervento	Risorsa	Servizio	Da fatt.	Ore lavorate	Ore trasferta	Ore prodotte	inizio lavori	fine lavori
20-10	Y1 DELL'ANNA GABRIELE	MANODOPERA-REVI	Si	0:00		8	08:00	17:00

Data chiusura rapporto servizio

20/10/2021

timò intervento	
ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICHE FUNZIONALI SECONDO QUANTO PREVISTO DA CONTRATTO SU AUTOCALZE A VAPORE PBI MOD. VSR-11-S S/N 30980.	
materiali utilizzati	
servizio completato <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ulteriori lavori da eseguire	
Firma del Tecnico	Firma del Cliente

Ordine di lavoro , MICROBIOLOGIA



Servizi di Ingegneria Clinica

N. TEL. 0832 361578 - FAX: 0832 363450

Rif. registrazione 19/10/21 2021 3. 22929		Rif. documento 16/09/21 RDO - 2860723	
Cliente 588 A.R.P.A. PUGLIA		Commessa STE. ARPAPJ. 0721	
Sede intervento VIA ROSATI 139 71121 FOGGIA FG		Reparto	Telefono/Rif. contatto
Implanto		Matricola	
Descrizione intervento			

Data intervento	Risorsa	Servizio	Da fatt.	Ore lavorate	Ore trasferta	Ore prodotte	inizio lavori	fine lavori
20-10	Y1 DELL'ANNA GABRIELE	MANODOPERA-REVI	Si	0:00		2	12:00	14:00

Date chiusura rapporto servizio 20/10/2021

Primo intervento  
ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICHE FUNZIONALI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO SU AUTOCLAVE A VAPORE FENEGARI MOD. FV43/A1 S/N NB 1413 AL.

Materiali utilizzati	
Servizio completato Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Ulteriori lavori da eseguire
ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE	
FIRMA DEL TECNICO 	FIRMA DEL CLIENTE VIA ROSATI, 139 71100 FOGGIA 